

RECYCLAGE PRATIQUES DE FIABILISATION



OBJECTIFS :

- Réviser les objectifs du rôle de référent PFI :
 - o Montrer l'exemple au quotidien
 - o Expliquer l'intérêt des pratiques de fiabilisation sur des situations concrètes
 - o Conseiller et corriger les gestes inadaptés et/ou inefficaces de ses collègues
 - o Conseiller et accompagner le manager sur des actions à engager au sein de l'équipe

PRÉ REQUIS :

Pré requis stagiaire :

- Formation référent PFI.
- Maîtrise des gestes et du référentiel PFI (sens, condition de mise en œuvre...).

Pré requis direction d'entreprise :

- Afficher un fort portage managérial des pratiques de fiabilisation.
- La Direction d'Entreprise légitime le rôle de ses référents en :
 - Définissant les missions du référent PFI.
 - Donnant du temps pour concrétiser les projets et partager les bonnes pratiques.
 - Reconnaisant à part entière la fonction de référent.

CONTENU :

- **Apports théoriques :**
 - Pédagogie nécessaire à la mission de référent :
 - Qualité de l'observation (bon calage de l'œil sur la conformité des pratiques).
 - Qualité de l'échange et de la restitution (être factuel, dire le positif, faire prendre conscience...).


- **Apports pratiques par mises en situation sur chantier**


MOYENS :

Formation en salle (paperboard, vidéoprojecteur, tableau blanc, ordinateur).
Exercices pratiques.

ÉVALUATION :

La validation de la formation se fera à l'issue d'un coaching terrain qui sera réalisé entre le référent PFI et un chargé de missions QSRE IFARE (référent PFI) + délivrance d'une attestation REFERENT PFI.

 **DURÉE : 1 jour**
(7 heures) animés par deux intervenants IFARE

 **LIEU :**
Base de formation des sites/CNPE avec application sur chantier école ou dans vos locaux

 **PUBLIC CONCERNE :**
8 par session
(6 personnes minimum)

PUBLIC CONCERNE :
Tout intervenant en CNPE

MATERIEL REQUIS :
Tenue de travail et EPI du stagiaire

COUT :
Sites/CNPE : inclus dans l'adhésion

Agence : sur devis